W140 mm

NIHSAMAY

書謡界換交賞無・漏騒登一や一エ ムてミソて

TUENC (IGI PREMIUM Eguri

95.0 mm

取「扱「説「明

注意事項説明書

安全にご使用頂くために、ご使用前に、このチップソー取扱 説明書を必ずお読み下さい。取扱いを誤ると、事故やケガの 恐れがあります。取扱いを誤った場合、発生が想定される危 険、損害の大きいものから、

・

 階に分類し、表示してあります。

災害防止と、安全にご使用頂くための警告!

●作業環境

△ 警告 1.電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付

(金) 「一種製」具ペーリー用ルンド等級リーである。
 (本) 「大下でも、
 (本) 「大下でも、
 (重) 「大小方のこでも扱わが飛び出すため、ケガの恐れがあります。
 (3 チップンーの刃兒は、使用中に熱を発生します。着火や爆発の恐れがある場所では使用しないで下さい。

●服装、保護具

●使用前

⚠ 警告 1.製品に表示されている最高使用回転数より低い回転数でご使用

無告に表示されている原産使用の転数より低い回転数くことの対してきない。
 シチップソーと電離り耳目被削材に適合していることを確かめて下さい。
 まチップソーと電影工具形定の直接のものを使用してください。
 おチップソーは毒型工具形定の直接のものを使用してください。
 おチップソーは表しているシークーを使用した場合、異物が深び出すたか、ケガの恐れがあります。
 中、カナガの影ないでは、チップンーに、別先のチップ交易、欠害または本体のひ替れ、走め、果然療験など傷が悪いことを確かめて下さい。これらの傷を発見した場合には、絶対に使用しないで下さい。

●取付

<u>▲注意</u> 1.チ

チップソーの取付手順については、電動工具の取扱説明 裏の指示をおまもり下さい、シャフトが中か穴部に合っ ていることを確かめて下さい。フランジは、厚葉や変形、 異物の付着がないものを使用して下さい。カラーを使用 する場合は、中心穴にあったカラーを使用して下さい。 カラや振行のないように、また使用や様まないように、 フランジとナット、または取付ボルトでしっかり締め付 けて下さい。

プノブンとファド、またにも吹け/パルドとしてかりゅの内 けて下さい。 2.作業前に人のいない方向にチップソーを向けて空転さ せ、機体の振動やチップソーの面揺れなどの異常がない ことを確かめてください。



1.回転中のチップソーに絶対に触れないで下さい。直接、あるいは巻き込まれて、ケガをする危険があります。

▲警告 1 加丁する修削材をしっかりと固定して下さい。
2 切断法りは、まっすぐに行って下さい。
2 切断法りは、まっすぐに行って下さい。
無理なかや書参を与えないで下さい。材料や電船工具の
反発、チップソーの欠損により、ケガの恐れがあります。
3 切断中に異常色、異常無難が生じたときは、ただちに作業
を中止して点検して下さい。

1.被削材に釘などの異物がないことを確かめて下さい。2.切れ味が悪くなったときは、刃先の再研磨を行って下さい。

↑注意 1.チップソー及び電動工具は子供の取り出せない安全なと ころに保管して下さい。 ●チップソーの再研磨と再加工

・ ナッノノーの内側が高く中周は、
 人番告、1.3元の用商艦、本体や中心穴の修正加工等チップソーカ 加工は、専門のチップソー加工用で行って下らい。刃先の の指数を自かで行う場合は、専門の側接触域を使用し、 その機械の放送附肩の指示をまもり新品前の刃充角 に合けて行って下さい。また同時報を行った後、チッ ブソーの欠落や欠損、未新感刃等の異常がないことを 増加めて下さい。

95.0 mm



総合ツールメーカー 🙎 YAMASHIN SEIKYO 山真製鋸株式会社

〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642 TEL(053)468-6380 FAX(053)468-6370

ホームページ YAMASHINSEIKYO.CO.JP

お取扱いの で使用の際には、必ず 保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。

注意事項

■ 対物のお取扱いの際には、ご使用になる機械の取扱説明書を、よくお読みください。 ■ 替羽の任業時には、必ず機械の電液をコンセントから抜いてから行ってください。 ■ 電転前に、電動工具のフランジとからかり換め、異音や動物なが、空間では、電動工具の回転を充分に上げてから切断を開始してください。 ■ 切断材料は確実に固定してください、固定が不完全ですと3分先が破損したり、切断材料が飛び出す恐れが有りますのでご注意ください。

とかりてこりとは生。 きおいころは我の人郷 オリクタ(はま桃本 。いさき買い軟は東一非異、コオるも騒きれも巨くやエアロア 。具工の為の人郷る盐を健本、い味を健本 首 I 0 口 2. L

92.0 mm